
SUPPLEMENTS

INTRODUCTION

Les suppléments de cette section contiennent les procédures d'utilisation développées des équipements standard et optionnels installés dans l'avion. Les exploitants consulteront chaque supplément pour s'assurer que toutes les limites d'utilisation et procédures applicables à leur propre avion sont respectées.

Une Liste Des Supplements Approuvées est fournie pour convenance uniquement et commence en page Log 1 par la liste par titre en ordre numérique de tous les suppléments de cet avion, son numéro et indice de révision. Cette page sera utilisée pour vérifier que le manuel d'utilisation du pilote (MUP) contient tous les suppléments. Ceux qui ne sont pas applicables à l'avion peuvent être retirés du MUP. Cependant, les suppléments des équipements installés sur l'avion doivent restés dans le manuel et ces suppléments doivent être mis à jour dès que les révisions sont disponibles.

Chaque supplément individuel contient sa propre liste de validité des pages. Cette liste énumère le numéro de page et la date effective de chaque page du supplément. Elle donne également les dates des révisions du supplément. En outre, le numéro de référence du supplément fournit l'information sur l'indice de révision. Voir l'exemple suivant :



LISTE DES SUPPLEMENTS APPROUVES

NOTA

IL INCOMBE AU PROPRIETAIRE DE L'AVION LA RESPONSABILITE DE S'ASSURER QU'IL OU QU'ELLE DETIENT LA DERNIERE MISE A JOUR DE CHAQUE SUPPLEMENT DU MANUEL D'UTILISATION DU PILOTE ET DE LA DERNIERE EDITION DE LA «LISTE DES SUPPLEMENTS APPROUVES». LA «LISTE DES SUPPLEMENTS APPROUVES» SUIVANTE EST A SON DERNIER INDICE DE REVISION AU MOMENT DE SON EXPEDITION PAR CESSNA. CEPENDANT, QUELQUES MISES A JOUR ONT PU ETRE INTEGREES ENTRE TEMPS ET LE PROPRIETAIRE DOIT S'EN ASSURER EN CONTACTANT CESSNA CUSTOMER SUPPORT AU (316)517-5800.

N° DU SUPPL.	TITRE DU SUPPLEMENT	INDICE DE REVISION	EQUIPEMENT INSTALLE
1	Ensemble NAV/COM VHF Bendix/King KX 155 A avec indicateur KI 208 ou KI 209A	1	________
2	Transpondeur Bendix/King KT 76C avec Encodeur aveugle	1	________
3	Boite de commande d'écoute Bendix/King KMA 26	1	________
4	Balise de détresse Pointer type 3000-11 ou 4000-11 (ELT)	3	________
5	Système de navigation GPS Bendix/King KLN 89B	2	________
6	Radiocompas Bendix/King KR 87	1	________
7	Pilote automatique Bendix/King KAP 140 à un axe	4	________
8	Equipement pour temps froid	1	________
9	Montre/indicateur de température extérieure Davtron Type 803	2	________
10	Système de navigation GPS Bendix/King KLN 89	1	________
11	Réservé		

172RFRLOG11

LISTE DES SUPPLEMENTS APPROUVES

N° DU SUPPL.	TITRE DU SUPPLEMENT	INDICE DE REVISION	EQUIPEMENT INSTALLE
12	Réservé		________
13	Compas Bendix/King KCS-55A asservi au HSI KI-525A	1	________
14	Réservé		________
15	Pilote automatique Bendix/King KAP 140 à deux axes	3	________
16	Réservé		________
17	Réservé		________
18	Réservé		________
19	Système de navigation GPS Bendix/King KLN 94	4	________
20	Boite de commande d'écoute Bendix/King KMA 28	0	________
21	Ecran multifonction Bendix/King KMD 550	0	________
22	Système d'alimentation de cabine en 12 volts	0	________
24	Montre/OAT/Voltmètre Astrotech modèle TC-2	0	________
25	VHF NAV/COM Bendix/King KX 165A	0	________
26	Réservé		________